

お客様各位

## 糊検知センサーについてのお知らせ

### 【 糊検知センサー ULT-300 / LNT-300 / MLT-40 】

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度、これまで販売・保守サービスを行ってまいりました hhs社製糊検知センサー ULT-300 / LNT-300 / MLT-40 につきましてhhs社から糊検知センサー不良時のメーカー修理は行わず再生品または新品ご購入による処置となりますのでご案内させていただきます。

これまで下記製品の修理はhhs社(ドイツ)に不良品を送り、現物不良状況確認、不良部品交換、動作確認をおこない修理完了まで、また御見積書提出までもお時間がかかりお客様にはご迷惑をかけたが今後は迅速に対処するためこのような対応となりました。

これまでご愛顧を頂いたお客様をはじめ販売店の皆様には誠に申し訳なく存じ上げますが事情ご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### **【対象製品】**



品番	品名
79015600	ULT-300 上糊検知センサー
75213300	LNT-300 下糊検知センサー
79020100	MLT- 40 FFG 用糊検知センサー

ご相談・お問い合わせなどは弊社までご連絡下さい。

株式会社エイリンクエージ

〒578-0903 大阪府東大阪市今米 2-2-9-F

TEL 072-983-6161 FAX 072-963-6177 e-mail : sales@a-linkage.co.jp